
RELATIONSHIP BETWEEN $k_a$
AND UNIT SEPARATION
FOR VARIOUS $k_\infty$'s
$k_a$ = 0.95
$k_\infty$ = 1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
UNIT MULTIPLICATION FACTOR, $k_u$
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
SAFE UNIT SEPARATION, INCHES